

LAUDO DE AVALIAÇÃO
PRISMA IUR 1184

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
5. Histórico	5
6. Análise	5
7. Conclusão	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2. Foto 2	7
8.3. Foto 3	8
8.4. Foto 4	8
8.5. Foto 5	8
8.6. Foto 6	9
8.7. Foto 7	9
8.8. Foto 8	9
8.9. Foto 9	10
8.10. Foto 10	10
8.11. Foto 11	10
8.12. Foto 12	11
8.13. Foto 13	11
8.14. Foto 14	11
8.15. Foto 15	12



8.16. Foto 16	12
8.17. Foto 17	12
8.18. Foto 18	13
8.19. Foto 19	13
8.20. Foto 20	13
8.21. Foto 21	14
8.22. Foto 22	14
8.23. Foto 23	14
8.24. Foto 24	15
8.25. Foto 25	15
8.26. Foto 26	15
8.27. Foto 27	16
8.28. Foto 28	16
8.29. Foto 29	16
9. Anexo	17
9.1. ART	17



1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um veículo marca GM, modelo Prisma 1.0 MT LT, placas IUR-1184, chassi 9BGKS69BOEG137393, ano 2013/2014, código renavam 00565905848, cor branca, capacidade 5 p, 80 CV, 1000 CC, espécie Automóvel, Nacional, de propriedade da Prefeitura Municipal de Áurea, conforme fotos no apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Áurea

Município de Áurea - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo é fornecer uma avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 13/11/2023

Local da vistoria: Município de Áurea



5. Histórico

Aos treze dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e três, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Áurea, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

Teve-se acesso ao veículo em questão, com fotos no apêndice.

6. Análise

Foi realizada a análise do veículo em questão, na lataria, motor, parte elétrica, caixa de câmbio, suspensão, freio, equipamentos de segurança, pneus, revestimento interno, painel, na qual foi constatado o valor aproximado de mercado, observando os itens a seguir:

Item	Avaliação	Descrição
Estado geral do veículo	C	Seu estado geral é ruim.
Estofamento	C	Seu estado é ruim, necessita reparos.
Painel (ponteiros e lâmpadas indicadoras)	B	Seu estado é regular.
Faróis e Lâmpadas em geral	B	Seu estado é regular.
Sinaleiras	B	Seu estado é regular.
Funilaria	C	Diversos pontos com amassados, bastante picadas de pedra na parte frontal e para-choque traseiro, riscos e amassados diversos.
Assoalho	B	Seu estado é regular, apresentando picadas de pedra e pequenos amassados.
Motor	C	Necessita revisão e reparos
Caixa de Transmissão	B	Seu estado é regular.
Freio dianteiro	C	Necessita revisão e reparos
Freio traseiro	C	Necessita revisão e reparos
Suspensão dianteira	B	Seu estado é regular, necessita reparos.
Suspensão traseira	B	Seu estado é regular, necessita reparos.
Pintura	C	Diversos pontos necessitando de reparos, pontos desbotados, riscos, amassados e descascados.
Pneus (desgaste e calibração)	B	Seu estado é regular.
Ventilação	B	Necessita revisão.
Para-choque dianteiro	C	Necessita reparos
Para-choque traseiro	C	Necessita reparos

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



Item	Avaliação	Descrição
Buzina	B	Seu estado é regular.
Estepe/chave de roda/triângulo	B	Seu estado é regular.
Limpador de parabrisa (palhetas, esguicho e nível da água)	C	As palhetas apresentam-se ressecadas.
Pedal de embreagem (altura e pressão)	C	Necessita revisão e reparos
Freio de mão	C	Necessita revisão e reparos
Parte elétrica	B	Seu estado é regular.
Forração interna	C	Necessita reparos.
Rolamento das rodas	C	Necessita revisão e reparos
Sistema de exaustão (vazamento, corrosão e suportes)	B	Seu estado é regular.
Documentação	A	Em dia.

Legenda: A – Bom B – Regular C – Ruim

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, e com base na análise do item 6 e pesquisa de mercado, no veículo acima caracterizado, conclui-se que, o mesmo apresenta um valor aproximado de mercado de aproximadamente R\$ 34.500,00 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 19 de dezembro do corrente ano, contendo 17 (dezessete) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 29 (vinte e nove) fotos no apêndice, ART, em anexos.

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8. Apêndice

8.1. Foto 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN

goubr

DETRAN - RS
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM 00565905848	EXERCÍCIO 2023	QR CODE	CATEGORIA OFICIAL	CAPACIDADE *, *			
PLACA IUR1184	ANO FABRICAÇÃO 2013		POTÊNCIA/CILINDRADA 80CV/1000	PESO BRUTO TOTAL 1.4			
ANO MODELO 2014	NÚMERO DO CIV ***		MOTOR CGXSB7724	CMT 1.4	EROS *	LOTAÇÃO 05P	
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 66281878316	CAT ***		CARROCERIA NÃO APLICAVEL	ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN			
MARCA / MODELO / VERSÃO CHEV/PRISMA 1.0MT LT	ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL	CPF / CNPJ 92.453.802/0001-75	LOCAL AUREA RS	DATA 21/01/2023	DADOS DO SEGURO DPVAT		
PLACA ANTERIOR / LUF *****/**	CHASSI 9BGKS69B0EG137393	PAGAMENTO <input type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO					
COR PREDOMINANTE BRANCA	COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA	REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (RS) *	CUSTO DO BILHETE (RS) *	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (RS) *	REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RS) *	VALOR DO IDP (RS) *	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (RS) *

8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19




8.20. Foto 20




8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28



8.29. Foto 29



9. Anexo
9.1. ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
12945097

Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado		
Carteira: RS083466	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 2200072872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho	
Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:	

Contratante		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA	E-mail: aurea@itake.psi.br	
Endereço: CASTRO ALVES 33	Telefone: 3527-1141	CPF/CNPJ:
Cidade: ÁUREA	Bairro:	CEP: 99835000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA		
Endereço da Obra/Serviço: CASTRO ALVES 33		
Cidade: ÁUREA	Bairro:	CPF/CNPJ:
Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(RS): 2.800,00	Honorários(RS):
Data Início: 13/11/2023	Prev.Fim: 31/01/2024	Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Avaliação	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Avaliação	Automóveis		
Avaliação	Máquinas Rodoviárias		
Avaliação	SUCATAS DIVERSAS		
Avaliação	Tanques Reservatórios		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/12/2023

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com