

LAUDO DE AVALIAÇÃO
TOBATA


Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
5. Histórico	4
6. Análise	5
7. Conclusão	5
8. Apêndice	6
8.1. Foto 1	6
8.2. Foto 2	6
8.3. Foto 3	7
8.4. Foto 4	7
8.5. Foto 5	7
8.6. Foto 6	8
8.7. Foto 7	8
8.8. Foto 8	8
8.9. Foto 9	9
8.10. Foto 10	9
8.11. Foto 11	9
8.12. Foto 12	10
8.13. Foto 13	10
8.14. Foto 14	10
8.15. Foto 15	11
8.16. Foto 16	11
8.17. Foto 17	11
8.18. Foto 18	12
8.19. Foto 19	12
8.20. Foto 20	12



8.21. Foto 21	13
8.22. Foto 22	13
8.23. Foto 23	13
8.24. Foto 24	14
8.25. Foto 25	14
8.26. Foto 26	14
8.27. Foto 27	15
8.28. Foto 28	15
8.29. Foto 29	15
9. Anexo	16
9.1. ART	16



1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um micro trator esteira marca Tobata, de propriedade da Prefeitura Municipal de Áurea, conforme fotos no apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Áurea

Município de Áurea - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo é fornecer uma avaliação de mercado do micro trator acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 13/11/2023

Local da vistoria: Município de Áurea

5. Histórico

Aos treze dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e três, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Áurea, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação de mercado do micro trator acima caracterizado.

Teve-se acesso ao micro trator em questão, com fotos no apêndice.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



6. Análise

Foi realizada a análise do micro trator em questão, observando os itens a seguir:

Item	Avaliação	Descrição
Estado geral	C	Ruim seu estado geral
Motor	C	Se encontra danificado e desmontado
Pintura	C	Ruim seu estado.
Funcionamento	C	Não funciona, desmontado
Condição Interna	C	Ruim seu estado.
Controles	C	Ruim seu estado
Pneus	C	Ruim seu estado, ressecados
Transmissão	C	Ruim seu estado

Legenda: A – Bom B – Regular C – Ruim

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, e com base na análise do item 6 e pesquisa de mercado, no micro trator acima caracterizado, conclui-se que, o mesmo apresenta um valor aproximado de mercado de aproximadamente R\$ 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 19 de dezembro do corrente ano, contendo 16 (dezesesseis) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 29 (vinte e nove) fotos no apêndice, ART, em anexo.

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8. Apêndice

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28



8.29. Foto 29



9. Anexo
9.1. ART

	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		ART Número 12945097
Tipo: OBRA OU SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL	
Contratado			
Carteira: RS083466 RNP: 2200072872 Empresa: NENHUMA EMPRESA		Profissional: GLADEMIR KARPINSKI Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho Nr.Reg.:	
E-mail: glademir.karpinski@gmail.com			
Contratante			
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA Endereço: CASTRO ALVES 33 Cidade: ÁUREA		E-mail: aurea@itake.psi.br Telefone: 3527-1141 Bairro.:	
		CPF/CNPJ: 99835000 UF: RS	
Identificação da Obra/Serviço			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA Endereço da Obra/Serviço: CASTRO ALVES 33 Cidade: ÁUREA		Bairro:	
Finalidade: PÚBLICO Data Início: 13/11/2023 Prev.Fim: 31/01/2024		Vlr Contrato(RS): 2.800,00 Honorários(RS): Ent.Classe:	
CPF/CNPJ: 99835000 UF: RS			
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Avaliação	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Avaliação	Automóveis		
Avaliação	Máquinas Rodoviárias		
Avaliação	SUCATAS DIVERSAS		
Avaliação	Tanques Reservatórios		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/12/2023

<hr/> Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima <hr/> GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo <hr/> PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA Contratante
-----------------------	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

