

LAUDO DE AVALIAÇÃO  
TANQUE MEPEL

Glademir Karpinski  
Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação .....	3
2. Laudo Técnico .....	3
3. Finalidade .....	3
4. Informações complementares .....	3
5. Histórico .....	3
6. Análise .....	4
7. Conclusão .....	4
8. Apêndice .....	5
8.1. Foto 1 .....	5
8.2. Foto 2 .....	5
8.3. Foto 3 .....	6
8.4. Foto 4 .....	6
8.5. Foto 5 .....	6
8.6. Foto 6 .....	7
8.7. Foto 7 .....	7
8.8. Foto 8 .....	7
8.9. Foto 9 .....	8
8.10. Foto 10 .....	8
8.11. Foto 11 .....	8
8.12. Foto 12 .....	9
8.13. Foto 13 .....	9
8.14. Foto 14 .....	9
8.15. Foto 15 .....	10
8.16. Foto 16 .....	10
8.17. Foto 17 .....	10
8.18. Foto 18 .....	11
9. Anexo .....	12
9.1. ART .....	12



## 1. Apresentação

**Glademir Karpinski**, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um tanque, marca Mepel, de propriedade da Prefeitura Municipal de Áurea, conforme fotos no apêndice.

## 2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Áurea

Município de Áurea - RS

## 3. Finalidade

A finalidade do presente laudo é fornecer um parecer, com relação ao valor aproximado de mercado do tanque acima caracterizado, no estado que se encontra.

## 4. Informações complementares

Data da vistoria: 13/11/2023

Local da vistoria: Município de Áurea.

## 5. Histórico

Aos vinte e três dias, do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e três, o Sr Prefeito Municipal da cidade de Áurea, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação do tanque acima caracterizado, objetivando um valor aproximado de mercado.

Teve-se acesso ao tanque em questão, local da vistoria caracterizado no item 4 (anterior).

## 6. Análise

Foi realizada a análise do tanque em questão, na qual foram constatadas as condições que segue:

Item	Avaliação	Descrição
Estado Geral	C	Bomba não funciona, corrosão acentuada, mangueiras rachadas.
Pintura	C	Corrosão acentuada
Condição Interna	C	Corrosão acentuada na parte inferior e laterais
Rodas	C	Ruim seu estado
Pneus	C	Ressequidos
Eixo	C	Soldas efetuadas, trincos.
Cabeçalho	C	Bastante desgaste no acoplamento, trincos.
Cardam	C	Não possui
Conexões Mecânicas	C	Seu estado geral é ruim
Mangueiras	C	Ressequidos
Bomba	C	Danificada, não funciona
Manômetro	C	Não possui

Legenda:      A – Bom                      B – Regular                      C – Ruim

## 7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na legislação em vigor, no do tanque acima caracterizado, e pesquisa de mercado, foi constado valor aproximado de mercado de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 19 de dezembro do corrente ano, contendo 12 (doze) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 18 (dezoito) fotos no apêndice, ART, e Comprovante de pagamento, em anexos.

---

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

## 8. Apêndice

### 8.1. Foto 1



### 8.2. Foto 2



**8.3. Foto 3**



**8.4. Foto 4**



**8.5. Foto 5**



**8.6. Foto 6**



**8.7. Foto 7**



**8.8. Foto 8**



**8.9. Foto 9**



**8.10. Foto 10**



**8.11. Foto 11**





**8.12. Foto 12**




**8.13. Foto 13**



**8.14. Foto 14**



**8.15. Foto 15**



**8.16. Foto 16**



**8.17. Foto 17**



**8.18. Foto 18**



**9. Anexo**  
**9.1. ART**

 <b>Anotação de Responsabilidade Técnica - ART</b> Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 <b>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul</b>		 <b>CREA-RS</b> <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul</small>	<b>ART Número</b> <b>12945097</b>
<b>Tipo:</b> OBRA OU SERVIÇO <b>Convênio:</b> NÃO É CONVÊNIO		<b>Participação Técnica:</b> INDIVIDUAL/PRINCIPAL <b>Motivo:</b> NORMAL	
<b>Contratado</b>			
<b>Carteira:</b> RS083466 <b>Profissional:</b> GLADEMIR KARPINSKI <b>RNP:</b> 2200072872 <b>Título:</b> Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho <b>Empresa:</b> NENHUMA EMPRESA		<b>E-mail:</b> glademir.karpinski@gmail.com <b>Nr.Reg.:</b>	
<b>Contratante</b>			
<b>Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA <b>Endereço:</b> CASTRO ALVES 33 <b>Cidade:</b> ÁUREA		<b>E-mail:</b> aurea@itake.psi.br <b>Telefone:</b> 3527-1141 <b>CPF/CNPJ:</b> <b>UF:</b> RS <b>Bairro.:</b> <b>CEP:</b> 99835000	
<b>Identificação da Obra/Serviço</b>			
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA <b>Endereço da Obra/Serviço:</b> CASTRO ALVES 33 <b>Cidade:</b> ÁUREA <b>Finalidade:</b> PÚBLICO <b>Data Início:</b> 13/11/2023 <b>Prev.Fim:</b> 31/01/2024		<b>Bairro:</b> <b>CPF/CNPJ:</b> <b>UF:RS</b> <b>Vlr Contrato(RS):</b> 2.800,00 <b>Honorários(RS):</b> <b>Ent.Classe:</b>	
<b>Atividade Técnica</b>		<b>Descrição da Obra/Serviço</b>	
Avaliação		Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais	
Avaliação		Automóveis	
Avaliação		Máquinas Rodoviárias	
Avaliação		SUCATAS DIVERSAS	
Avaliação		Tanques Reservatórios	

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/12/2023

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI Profissional	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779  
 Getúlio Vargas – RS  
 CEP 99.900-000  
 Fone: (54) 3341-1387  
 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

